软件安装

一、右键点击压缩包, 解压到, 打开解压后的文件夹, 内容如下:



1、双击"驱动.exe"



在弹出的下方窗口中点击"安装",安装完成点"确定",即可。

驱动安装/卸载 选择INF文件:	CH341SER.INF	驱动安装/卸载 选择INF文件:	DriverSetup X	~
安装	WCH.CN	安装	1.	1.11
卸载	[11/04/2011, 3.3.2011.11	卸载		
帮助		帮助	确定	

2、运行主程序:双击 3088 测平助手 即可



主程序运行如报错 "初始化 Directx 运行库失败" 解决方案:按下图☑红框内容,确定后即可正常运行。

